



Uwaga: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim dane dot. wartości oraz zastosowanych korekt.

Dane zlecenia

Zleceniodawca

PEKAO LEASING Sp. z o.o.

al. Armii Ludowej 26

00-609 Warszawa

Data zlecenia

25.04.2019

Miejsce oględzin

Magazyn Depozytowy GARDOCKI S.A.

ul. Wojska Polskiego 7

05-850 Macierzysz

Data oględzin

29.04.2019

Dane środka technicznego

Dane podstawowe

Rodzaj środka technicznego

Laptop (20 szt.)

Marka, model	DELL VOSTRO 3568
Producent	Dell Inc. USA
Numer seryjny	Wyprodukowano w Chinach 1. 21ZJ6F2 11. 2XYJ6F2 2. 52ZJ6F2 12. H0ZJ6F2 3. 92ZJ6F2 13. 2YYJ6F2 4. 8XYJ6F2 14. GYYJ6F2 5. 8YYJ6F2 15. 7XYJ6F2 6. 5XYJ6F2 16. 62ZJ6F2 7. 2ZYJ6F2 17. 71ZJ6F2 8. 31ZJ6F2 18. 61ZJ6F2 9. 5ZYJ6F2 19. HWYJ6F2 10. 41ZJ6F2 20. 1XYJ6F2
Rok produkcji	2017
Podstawa ustalenia roku produkcji	Informacja na tabliczce znamionowej Faktura zakupowa Specyfikacja zakupowa

Sumaryczna wartość rynkowa (netto)
Sumaryczna wartość przy założeniu
sprzedaży wymuszonej (netto)

Dane techniczne

Rozmiar ekranu	15,6"
Rozdzielczość ekranu	1920x1080 (Full HD)
Rodzaj matrycy	LED, matowa
Procesor	Intel Core i5-7200U 2,5Ghz 3MB Cache 3,1GHz Turbo
Chipset	Intel HD 620
Pamięć RAM	8GB DDR4 2133MHz
Układ graficzny GPU	AMD Radeon R5 M420X
Rodzaj dysku twardego	SSD
Pojemność dysku twardego	256 GB
Kolor	Czarny
Dźwięk	Głośniki stereo
Łączność	Lan 10/100/1000 Mbps WiFi Bluetooth
Rodzaje wejść/wyjść	2x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) 1x USB 2.0 1x HDMI 1x VGA 1x Czytnik kart pamięci, 1x gniazdo combo słuchawek/mikrofonu 1x RJ-45

Bateria
System operacyjny
Inne

1x wejście zasilania
4-komorowa 2700mAh
Windows 10 PRO OEM
Nagrywarka DVD
Czytnik linii papilarnych
Czytnik kart pamięci
Klawiatura numeryczna

Wyposażenie

Opakowanie fabryczne oznaczone wklejką z numerem seryjnym zgodnym z komputerem
Zasilacz oryginalny

Opis działania, przeznaczenie przedmiotu

Laptop biznesowy, dedykowany do zastosowań biurowych.

Opis stanu technicznego

Dane identyfikacyjne

Tabliczka znamionowa	Fabryczna, wklejka, zadrukowana
Lokalizacja tabliczki znamionowej	Obudowa dolna
Pole numerowe nabite	Brak
Lokalizacja pola numerowego	Brak

Dokumentacja techniczna

Instrukcja obsługi	Nie okazano
Katalog części zamiennych	Nie okazano
Nośniki elektroniczne	Nie okazano

Historia eksploatacji

Gwarancja na podstawie witryny serwisowej producenta	Onsite Service After Remote Diagnosis ważna do 21.09.2020
---	--

Stan techniczny (uwagi ogólne dla wszystkich przedmiotów)

Wizualny	Dobry
Obudowy/osłony	Zarysowania powierzchniowe
Sprawność i kompletność	Kompletne
Próba ruchowa	System Windows uruchomiono prawidłowo, testów obciążeniowych nie przeprowadzono

Braki

Broszury producenta (szybkie
wprowadzenie, instrukcja obsługi,
warunki gwarancji itp.)
Nośniki CD ze sterownikami

Uszkodzenia

Numer seryjny komputera	Rodzaj Uszkodzeń
21ZJ6F2	Drobne zarysowania pokrywy górnej
52ZJ6F2	Drobne zarysowania pokrywy górnej
92ZJ6F2	Drobne zarysowania pokrywy górnej Matryca porysowana (odbicia klawiatury)
8XYJ6F2	Pokrywa górna porysowana Rama matrycy wyłamana z zamocowań po stronie prawej Zawias prawy poluzowany Matryca porysowana (odbicia klawiatury)
8YYJ6F2	Pokrywa górna porysowana Zasilacz niesprawny Matryca porysowana (odbicia klawiatury)
5XYJ6F2	Matryca porysowana (odbicia klawiatury)
2ZYJ6F2	Drobne zarysowania pokrywy górnej
31ZJ6F2	Drobne zarysowania pokrywy górnej
5ZYJ6F2	Drobne zarysowania pokrywy górnej Matryca porysowana (odbicia klawiatury)
41ZJ6F2	Drobne zarysowania pokrywy górnej Obudowa dolna połamana po stronie lewej Zawias lewy pęknięty Pokrywa górna pęknięta Matryca porysowana (odbicia klawiatury)
2XYJ6F2	Drobne zarysowania pokrywy górnej Matryca porysowana (odbicia klawiatury)
H0ZJ6F2	Drobne zarysowania pokrywy górnej Obudowa tylna porysowana
2YYJ6F2	Drobne zarysowania pokrywy górnej Matryca porysowana (odbicia klawiatury)
GYJ6F2	Drobne zarysowania pokrywy górnej

	Obudowa dolna połamana po stronie lewej Zawias lewy pęknięty Zawias prawy pęknięty Pokrywa górna pęknięta Matryca porysowana (odbicia klawiatury) Rama matrycy wyłamana z zamocowań po stronie prawej
7XYJ6F2	Drobne zarysowania pokrywy górnej
62ZJ6F2	Drobne zarysowania pokrywy górnej
71ZJ6F2	Drobne zarysowania pokrywy górnej
61ZJ6F2	Drobne zarysowania pokrywy górnej
HWYJ6F2	Drobne zarysowania pokrywy górnej
1XYJ6F2	Drobne zarysowania pokrywy górnej Matryca porysowana (odbicia klawiatury) Przycisk „Z” wytarty

Inne

Dane osobiste na dyskach twardych – wyczyszczone.

Nie badano sprawności oraz aktualnej pojemności baterii – przedstawiono wskazania systemowe.

Konto użytkownika systemu Windows bez hasła dostępowego.

Przedmioty zabrudzone powierzchniowo.

Podstawa opinii

Zadanie opinii

Wyliczenie wartości rynkowej środka technicznego oraz wyliczenie wartości z uwzględnieniem sprzedaży wymuszonej.

Stan techniczny

Określono na podstawie szczegółowych oględzin, z uwzględnieniem przedstawionej specyfikacji oraz faktury zakupowej.

Wartość odtworzeniowa przedmiotu

Określono na podstawie oferty internetowej na nowy przedmiot podobny.

Dane identyfikacyjne

Określono na podstawie fabrycznych tabliczek znamionowych oraz dokumentacji przedstawionej przez Zleceniodawcę (faktura zakupowa, specyfikacja zakupowa).

Dane techniczne

Określono na podstawie fabrycznych tabliczek znamionowych, danych zawartych w karcie „Ten Komputer” systemu Windows oraz specyfikacji zakupowej.

Załączniki do wyceny

Dokumentacja fotograficzna

Archiwum .zip z dokumentacją fotograficzną w wersji elektronicznej

Arkusz wyliczenia wartości

Oferta na nowy przedmiot podobny

Zastrzeżenia ograniczające

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości przedmiotu, a nie jego ceny, a w szczególności wartość wyceny nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenionego obiektu przy jego zakupie.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.




Na tym opinię zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.





Dokumentacja fotograficzna







1. 21ZJ6F2




2. 52ZJ6F2







3. 92ZJ6F2







4. 8XYJ6F2






5. 8YYJ6F2





6. 5XYJ6F2






7. 2ZYJ6F2





8. 31ZJ6F2







9. 5ZYJ6F2






10. 41ZJ6F2





11. 2XYJ6F2





12. H0ZJ6F2






13. 2YYJ6F2







14. GYYJ6F2








15. 7XYJ6F2





16. 62ZJ6F2




17. 71ZJ6F2



18. 61ZJ6F2



19. HWYJ6F2



20. 1XYJ6F2

